



Berliner Straße 15
D 14979 Großbeeren
Telefon: 033701 / 74 56 90
Telefax: 033701 / 74 56 91
E-Mail: beccard@kfz-beccard.de
Internet: www.kfz-beccard.de

Beccard



Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Inhaber Peter Beccard (Karosseriebaumeister)

von der Industrie und Handelskammer zu Potsdam
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Beccard Kompetenz- und Expertencenter für Fahrzeugtechnik Inh. P. Beccard - Berliner Straße

15 - 14979 Großbeeren

Stiftung Warentest

Lützwowplatz 11
10785 Berlin

Großbeeren, 23.07.2025

Fahrzeugbewertung Händlerereinkauf und Händlerverkauf

7250272PBFa

Bei Rückfragen bitte angeben!

Auftrag vom	21.07.2025
Auftrag durch	Dipl.-Ing. (FH) F. Lüddemann / E-Mail
Besichtigt am	22.07.2025
Im Beisein von	Herr Dipl.-Ing. (FH) Frank Lüddemann
Besichtigungsort	Berliner Straße 15, 14979 Großbeeren
Besichtigt durch	Peter Beccard



Der **Händlerverkaufswert** für das nachstehend beschriebene Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Untersuchung auf den folgenden Wert ermittelt:

***** **16.900,00** ***** €

Wert in Worten *******sechszentausendneuhundert*******

Dieser Wert versteht sich inkl. 19,00 MwSt bei Regelbesteuerung € 2.698,32

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart	:	LKW
Fabrikat	:	MAN
Typ	:	TGE
Ausstattungsvariante	:	3.180
Aufbauart / Türen	:	Kastenwagen Hochraumlang / 4
Artliches Kennzeichen	:	B-SW 1719
Fahrzeug Ident Nummer	:	WMA03VUY1K901188
Motorart / Zylinder	:	Diesel / 4
Hubraum ccm / Leistung kw	:	1968 / 130
Sitzplätze	:	3
Anzahl Besitzer	:	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	:	24.06.2019 / 24.06.2019
HU	:	07.2027
Abgelesener KM Stand	:	234215
Leergewicht	:	2282 kg - 2282 kg
Zul. Gesamtgewicht	:	3500 kg
Nutzlast	:	1218 kg
Radstand	:	4490
		v.l.s. 8 mm 235/65 R16C 121/119R Falken Allwetter Reifen
Fahrzeugbereifung	:	v.re 8 mm 235/65 R16C 121/119R Falken Allwetter Reifen
		h.re 8 mm 235/65 R16C 115/113R Falken Allwetter Reifen
		h.l.s. 8 mm 235/65 R16C 115/113R Falken Allwetter Reifen

Für die Bewertung relevante Ausstattung:

Serienausstattung:

LKW-Zulassung; Zul. Gesamtgewicht 3,50 t; Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe; CW-Wert-Unterbodenverkleidung; Kühlergrill mit Chromleiste oben; Außenspiegel konvex links; Außenspiegel konvex rechts; Leuchtweitenregelung; Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert; Nebelschlussleuchte; Markierungsleuchten seitlich; Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe; Wärmeschutzverglasung; Frontscheibe Verbundglas; Multifunktionsanzeige Plus; Airbag Fahrerseite; Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster; Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi; Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links; Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts; Haltegriffe A-Säulen; Sitzbezug / Polsterung: Stoff; Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar; Fensterheber elektrisch vorn; Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung; Funkschlüssel (2) klappbar; Heckklappentüren ohne Verglasung; Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert; Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts; Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite); Innenleuchten im Fahrerhaus: LED; Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED; Wegfahrsperre (elektronisch); Doppeltonfanfare; Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück); Verzurrösen Laderaum; Bordwerkzeug; Anti-Blockier-System (ABS); Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA); Reifen-Reparaturkit; Lenksäule (Lenkrad) verstellbar; Servolenkung elektro-mechanisch; Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP); Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent; Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent; SCR-System (AdBlue-Technologie); Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP; Kraftstofftank 75 Ltr.; Rußpartikelfilter; Start/Stop-Anlage Motor; Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Überhang; Radstand 4490 mm; Antriebsart: Frontantrieb; Getriebe Automatik- (8-Stufen); Motor 2,0 Ltr. - 130 KWTDI;

Sonderausstattung:

Fahrerassistenz-Paket 1; Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay); Ausstattungs-Paket Licht + Sicht; Bodenbelag im Laderaum Universal-Boden Holz mit Verzurrstreifen, längsverstellbar; Fahrerassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz und Spurwechselassistent (Side Assist); Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) mit 2. Verdampfer; Radioempfang digital (DAB+); Reifendruckkontrollsystem; Rückfahrkamera; Scheinwerfer LED; Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA); Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert; Verzurrstreifen im Laderaum - an Seitenwand oben (unterhalb Dach);

Die Bewertung beeinflussende Faktoren:

Schweller rechts unterhalb der Schiebetür kerbartige Beschädigungen; Laderaumtür hinten links verbeult; Laderaumtür hinten rechts verbeult; Auftritt hinten beschädigt; Nicht behobener Streifschaden an der linken hinteren Fahrzeugflanke es waren die nachfolgenden Beschädigungen zu erkennen:

- Zerleiste Seitenwand hinten links streifend beschädigt
- Seitenwand hinten links streifend beschädigt mit Lackschaden

Parktronic System hinten ohne Funktion, von dem mittleren inneren PTS Sensor, ist die Kabelverbindung abgerissen, dieser Schaden wird laut Mitteilung des Auftraggebers noch behoben. Windschutzscheibe Steinschlagschäden.

Großbeeren, den 23.07.2025

Der Sachverständige : Karosseriebaumeister Peter Beccard



Der **Händlereinkaufswert** für das nachstehend beschriebene Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Untersuchung auf den folgenden Wert ermittelt:

***** 14.000,00 ***** €

Wert in Worten *****vierzehntausend*****

Dieser Wert versteht sich inkl. 19,00 MwSt Mwt. bei Regelbesteuerung € 2.235,30

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart : LKW
 Fabrikat : MAN
 Typ : TGE
 Ausstattungsvariante : 3.180
 Aufbauart/Türen : Kastenwagen Hochraumlang / 4
 Amtliches Kennzeichen : B-SW 1719
 Fahrzeug Ident Nummer : WMA03VUY1K901188
 Motorart/Zylinder : Diesel / 4
 Hubraum ccm/ Leistung kw : 1968 / 130
 Sitzplätze : 3
 Anzahl Besitzer : 1
 Erstzulassung / Letzte Zulassung : 24.06.2019 / 24.06.2019
 HU : 07.2027
 Abgelesener KM Stand : 234215
 Leergewicht : 2282 kg - 2282 kg

Zul. Gesamtgewicht	:	3500 kg			
Nutzlast	:	1218 kg			
Radstand	:	4490			
Fahrzeugbereifung	:	v.l.s.	8 mm 235/65 R16C 121/119R	Falken	Allwetter Reifen
		v.re	8 mm 235/65 R16C 121/119R	Falken	Allwetter Reifen
		h.re	8 mm 235/65 R16C 115/113R	Falken	Allwetter Reifen
		h.l.s.	8 mm 235/65 R16C 115/113R	Falken	Allwetter Reifen

Für die Bewertung relevante Ausstattung:

Serienausstattung:

LKW-Zulassung; Zul. Gesamtgewicht 3,50 t; Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe; CWV-Wert-Unterbodenverkleidung; Kühlergrill mit Chromleiste oben; Außenspiegel konvex, links; Außenspiegel konvex, rechts; Leuchtweitenregelung; Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert; Nebelschlussleuchte; Markierungsleuchten seitlich; Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe; Wärmeschutzverglasung; Frontscheibe Verbundglas; Multifunktionsanzeige Plus; Airbag Fahrerseite; Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster; Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi; Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links; Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts; Haltegriffe A-Säulen; Sitzbezug / Polsterung: Stoff; Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar; Fensterheber elektrisch vorn; Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung; Funkschlüssel (2) Klappbar; Heckflügeltüren ohne Verglasung; Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert; Schiebetür Lade-/Fahrerhaus rechts; Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite); Innenleuchten im Fahrerhaus: LED; Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED; Wegfahrsperre (elektronisch); Doppeltonfanfare; Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück); Verzurriösen Laderaum; Bordwerkzeug; Anti-Blockier-System (ABS); Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA); Reifen-Reparaturkit; Lenksäule (Lenkrad) verstellbar; Servolenkung elektro-mechanisch; Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP); Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent; Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent; SCR-System (AdBlue-Technologie); Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP; Kraftstofftank 75 Ltr.; Rußpartikelfilter; Start/Stop-Anlage Motor; Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Überhang; Radstand 4490 mm; Antriebsart: Frontantrieb; Getriebe Automatik- (8-Stufen); Motor 2,0 Ltr. - 130 kWTDI;

Sonderausstattung:

Fahrassistenz-Paket 1; Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay); Ausstattungs-Paket Licht + Sicht; Bodenbelag im Laderaum Universal-Boden Holz mit Verzurrstreifen, längsverstellbar; Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz und Spurwechsellistent (Side Assist); Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) mit 2. Verdampfer; Radioempfang digital (DAB+); Reifendruck-Kontrollsystem; Rückfahrkamera; Scheinwerfer LED; Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA); Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert; Verzurrstreifen im Laderaum - an Seitenwand oben (unterhalb Dach);

Die Bewertung beeinflussende Faktoren:

Schweller rechts unterhalb der Schiebetür kerbartige Beschädigungen; Laderaumtür hinten links verbeult; Laderaumtür hinten rechts verbeult; Auftritt hinten beschädigt; Nicht behobener Streifschaden an der linken hinteren Fahrzeugflanke es waren die nachfolgenden Beschädigungen zu erkennen:

- Zierleiste Seitenwand hinten links streifend beschädigt
- Seitenwand hinten links streifend beschädigt mit Lackschaden

Parktronic System hinten ohne Funktion, von dem mittleren inneren PTS Sensor, ist die Kabelverbindung abgerissen, dieser Schaden wird laut Mitteilung des Auftraggebers noch behoben. Windschutzscheibe Steinschlagschäden.

Großbeeren, den 23.07.2025

Der Sachverständige : Karosseriebaumeister Peter Beccard



Bild 1:

Diagonalansicht von vorn
rechts



Bild 2:

Abgelesene Laufleistung



Bild 3:

Ansicht Innenraum



Bild 4:

Beschädigung



Bild 5:

Diagonalansicht von
hinten links



Bild 6:

Ansicht Innenraum




Bild 7:

Beschädigung



Bild 8:

Beschädigung



Bild 9:

Beschädigung



Bild 10:

Beschädigung



Bild 11:

Diagonalansicht von
hinten rechts



Bild 12:

Ansicht Innenraum



Bild 13:

Ansicht Innenraum



Bild 14:

Ansicht Innenraum



Bild 15:

Diagonalansicht von vorn
rechts



Bild 16:

Fahrzeug Ident Nummer



Bild 17:

Beschädigung



Bild 18:

Beschädigung



Bild 19:

Ansicht Unterboden



Bild 20:

Ansicht Unterboden



Bild 21:

Ansicht Unterboden

