

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

177.050 EUR

Wert in Buchstaben

EINHUNDTSIEBENUNDSEIBZIGTAUSENDFÜNFZIG EURO

inkl. MwSt.

28.268,49 EUR

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Lamborghini
Modell	Urus, SE,
Motorart	Benzin
Erstzulassung	17.09.2019
Laufleistung	74.137 km
VIN	ZPBEA1ZLXLLA06387
Amtl. Kennzeichen	B SP 9999
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Unfallschaden	ja
Anzahl Halter	3

HÄNDLERVERKAUFWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

206.000 EUR

Wert in Buchstaben

ZWEIHUNDERTSECHSTAUSEND EURO

inkl. MwSt.

32.890,76 EUR

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Björn Linkowitz

Sachverständigenbüro Linkowitz
Buschkrugallee 2
12359 Berlin

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

Urkundennummer	1306527-5JE6F5NKGQ9/000
Gutachtennummer	25D-0275-FZB-52
Wertfeststellung am	30.04.2025
Wertfeststellung zum	17.04.2025
Datenstand	04/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1306527-5JE6F5NKGQ9/000



Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG / Bemerkungen

Bemerkungen Fahrzeugzustand:

Beschädigung an der vorderen Stoßstangenverkleidung
Beschädigung der schwarzen Fensterzierleiste der vorderen rechten Tür
Beschädigung der vorderen rechten Felge und Reifen
Beschädigung der hinteren Stoßstangenverkleidung
Beschädigung - Emblem am rechten Kotflügel
HU abgelaufen seit September 2022
Service / Ölwechsel / Inspektion fällig seit Januar 2025
Lackkratzer und Steinschläge
Innenraum Nutzungsspuren
Fahrzeug war nicht Aufbereitet (Innen und Außen)
Serviceunterlage vorhanden
zwei Fahrzeugschlüssel lagen vor
Typenschildaufkleber an der rechten B-Säule beschädigt
etc.

Urkundennummer

1306527-5JE6F5NKGQ9/000

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1306527-5JE6F5NKGQ9/000



Schätzurkunde Nr. 25D-0275-FZB-52 vom 19.04.2025

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Schätzurkunde Nr. 25D-0275-FZB-52 vom 19.04.2025

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Schätzurkunde Nr. 25D-0275-FZB-52 vom 19.04.2025

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Schätzurkunde Nr. 25D-0275-FZB-52 vom 19.04.2025

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Schätzurkunde Nr. 25D-0275-FZB-52 vom 19.04.2025

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010




Schätzurkunde Nr. 25D-0275-FZB-52 vom 19.04.2025

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Schätzurkunde Nr. 25D-0275-FZB-52 vom 19.04.2025

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Schätzurkunde Nr. 25D-0275-FZB-52 vom 19.04.2025

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016

