


Gawliitta

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.: WDF63960113560404	(5) Fz.-Art: 100300	LKW GESCHL. KASTEN	Bericht-Nr.: X174257787
(2) Amtl. Kennz.: D B-AG1066	Aufbau-Art:	ZGM: 2770	Expresscode: c%J&eNC4
(3) Prüfdatum: 17.10.2023 / 12:05	Hersteller: 1313	Daimler (D)	Kennnummer: K0115054
(3) Prüfort: Berlin	Fz.-Typ: AKP00579	639/4	U-Stelle: 3361AK
(4) Laufleistung abgel.: 53038 km	Erstzul.: 03/2010	letzte HU:	Auftrag: 3361WP/532515

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im Oktober 2025.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Kraft [daN]				Achsanteil [%]			Ergebnis
	Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Ist	Min		
1. Achse	314	299	341	27,0	75,9	62,8		i.O
2. Achse	190	179	190	49,0	24,1	14,6		i.O
Feststellbremsanlage:		Links	Rechts					
Abbremsung: 17 %	2. Achse	246	203					

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Oktober 2025

(9) Ihr Prüfenieur
Dipl.-Ing. Sven Cambi

K0115054

Das Abgasverhalten wurde am 17.10.2023 durch die Werkstatt mit der Nr. BE-1-01-2196-63 überprüft.

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Kundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung
Prozentuale Gebühr: 17,42 EUR, 19% (JSt: 14,53 EUR)

91,00 EUR

91,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USH-Id Nr.: DE16249068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung der Vorgaben nach Nr. 1 Anlage
Villie StVZO. (Version 4.24.3.1)

Die nächste HU ist fällig im Oktober 2025.
 Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender
 Betriebsbremsanlage: Kraft [daN]
 Ref.Wert Links Rechts Funktio
 1. Achse 314 299 341 27.0

► 115C01	► B-AG 1066	►
Typ	Kennzeichen	Kennzeichen
► WDF639 60113 560404	►	►
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Kennzeichen	Kennzeichen
► 04.03.2010	►	►
Erstzulassung	Kennzeichen	Kennzeichen
► 3583	►	►
Lackierung	Kennzeichen	Kennzeichen