Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Betreuende Außenstelle:
Harlestr. 11, 26605 Aurich
Tel.: 04941/9534-0 Fax: 04941/9534-33



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO zu Berichts-Nr. P065252000836 vom 21.04.2020 Seite 3 von 4

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. b) sowie e) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt

## 1. Name und Anschrift des Antragstellers



#### 2. Fahrzeugdaten

Fahrzeugidentifizierungsnummer FZ-Art/-Klasse und Art des Aufbaus

Herstellercode und -text
Typ-/Var.-/Vers.-code und -text
Handelsbezeichnung
Baujahr / Herstellungsdatum
Datum der Erstzulassung
bisheriges amtliches Kennzeichen

LAA100838 01 PERSONENKRAFTWAGEN 0200 GESCHLOSSEN 1003 CHEVROLET (USA) 000 Two Ten

> 1953 30.06.1953

## 3. Technische Beschreibung

#### Zustand der Hauptbaugruppen

#### 3.1. Aufbau / Karosserie

3.1. Adibad / Katossette	
3.1.1 Aussenhaut Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	erfüllt erfüllt
3.1.2 Lack Zeitgenössische Farbgebung Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	erfüllt
3.2. Rahmen und Fahrwerk	
3.2.1 Rahmen Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	erfüllt
3.2.2 Fahrwerk Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.3. Motor und Antrieb	
3.3.1 Motor Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	erfüllt erfüllt erfüllt
3.3.2 Getriebe Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.4. Bremsanlage Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.5. Lenkung Originalausführung oder zulässige Umrüstung Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	erfüllt erfüllt

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Betreuende Außenstelle: Harlestr. 11, 26605 Aurich Tel.: 04941/9534-0 Fax: 04941/9534-33

DEKRA

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO zu Berichts-Nr. P065252000836 vom 21.04.2020

3.6. Reifen / Räder Originalausführung oder zulässige Umrüstung	e es u nic
3.7. Elektrische Anlage	erfüllt
3.7.1. LTE Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.7.2. Radio Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung	erfüllt
3.7.3. Übrige Ausstattung Originalausführung oder zulässige Umrüstung	
3.8. Innenraum	erfüllt
3.8.1. Sitze / Gurte Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	oufills
3.8.2 Armaturenbrett Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt erfüllt
3.9 Pflege- und Erhaltungszustand Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu 'normalen alten' Fahrzeugen)	erfüllt

# 4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand

zu Beschreibung des Ist-Zustands

## 5. Ergebnis der Begutachtung

Das beschriebene Fahrzeug ist - ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterungen - ein Oldtimer im Sinne des §23 StVZO

Eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung wurde am 21.04.2020 mit positivem Ergebnis

Erläuterungen zu 5.

Aufwendige Restauration des gesamten Fahrzeuges als auch des Motors , des Getriebes und des gesamt.

Eine Probefahrt bestätigte diesen positiven Eindruck nachhaltig.

Wiesmoor, den 21.04.2020

Ihr Prüfingenieur Dipl.-Ing. (FH) Stempel und Unterscl

## **DATENBLATT**

### TÜV SÜD Autoservice GmbH

Heilbronn: B.Eng. (aaSmT)



### Fahrzeugbeschreibung

Motor							
Modelljahr	1953						
Bauart	6-Zylinder in Reihe						
Ventilsteuerung	ohv, seitliche Nockenwelle						
Тур	235,5 CID						
Motornummer	T54****						
weitere Motorkennzeichnung	Motorgussnummer: 3835913						
Verdichtungsverhältnis	CR: 7,1:1						
Kraftstoffanlage	Einfachvergaser Rochester						
Leistungsangabe in	in brutto-SAE-kW						

	Getriebe	
Art	3-Gang-Schaltgetriebe	
Antrieb		
Übersetzung des Achsgetriebes		·

Abgasanlage									
Katalysator									
Vorschalldämpfer									
Mittelschalldämpfer									
Endschalldämpfer									

## Sonstige Hinweise für die / den aaS

#### Informationen für den aaS:

Alle Daten beziehen sich auf Fahrzeugzustand bei Auslieferung ab Herstellerwerk Umrüstungen, In-Etwa-Wirkungen (§22a(3) Nr.2 StVZO) und erforderliche Ausnahmen sind vom aaS festzulegen Maße und Gewichte sind bei der Abnahme zu prüfen Geräuschwerte liegen leider nicht vor. Limit 1953: 88D/88D. Vergaser auch: Carter 2101S.

### ggf. erforderliche Umrüstmaßnahmen:

Fabrikschild gem.§59 StVZO

Geschwindigkeitsmesser mit km/h - Skalierung

Hauptscheinwerfer für Abblendlicht mit Bauartgenehmigung falls Nachweis der Etwa-Wirkung nicht vorliegt

Begrenzungsleuchten Weiß

Rückstrahler mit Bauartgenehmigung

Inhaltliche Rückfragen sind bitte an die / den erstellende(n) Sachverständige(n) zu richten.

Datenblatt - Nr. HN-203417 Fahrzeug-Ident-Nr.: B53N126931	Seite 3 / 3
	- TÜV SÜD Autoservice GmbH Salzstraße 133, 74076 Heilbronn

# **DATENBLATT**

TÜV SÜD Autoservice GmbH

Heilbronn: B.Eng. (aaSmT)



# Datenblatt für die/den amtlich anerkannte(n) Sachverständige(n) (aaS) der Technischen Prüfstelle

## Kein Gutachten nach § 21 StVZO, Zulassung ohne Begutachtung durch eine(n) aaS nicht zulässig

1953

B	01	2.1	1006	2.2	00000000 -	L	2	9	1	P.2/ P.4	76	/ 360	0	-	Т	1105	
Ē		4	0200			18	4966	5			<u> </u>	19	1905	-	<u> </u>	135	
	B53N126931				з 8	20	1600	<u> </u>		·· ·· ·· ·· ··	****	G 1540-1620					
D.1	Chevrolet		······································			12	+		ı —	γ					0		
	Two Ten						<u> </u>		13				Q	<u> -</u>			
	4-door Sedan					V.7	-		F.1	2100			F.2	210	0		
D.2	1069W					7.1	950		7.2	1150				7.3	-		
						8.1	950		8.2	1150				8,3			
D.3	Chevrolet Two Ten					U.1			U.2	_			U,3	_			
							-		0.2	_	····		5.1	6	<u> </u>		_
	GENERAL MOT-GMC (USA)					15.1	6.70-15 4PLY										
ə 1	PERSONENKRAFTWAGEN						6.70-										
	GESCHLOSSEN					15.3			AFU.	I.		·					
/.9																	
14	Oldtimer	R K							11	-/-		··········					
_	Benzin						-					*		<u> </u>			_
-+	0001 14.1 0098 P.1 3791					6			T	17	<b>-</b> T	16	_				
-				P.1	3791	21	_		L				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>		
22 zu J (EG): M1***										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

Das Datenblatt gilt nur für die angegebene FIN. Eine Übertragung auf andere Fahrzeuge ist unzulässig. Es bezieht sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges einschließlich ggf. in Feld 22 bereits beschriebener erforderlicher Umrüstungen. Die erfolgte Durchführung dieser Umrüstungen ist durch den aaS im Rahmen der Begutachtung nach §21 StVZO zu prüfen!

Die Erstellung des Datenblattes erfolgte ohne Besichtigung des Fahrzeuges auf Grundlage der vom Besteller eingereichten

Das Datenblatt dient als Arbeitshilfe für die/den aaS im Rahmen einer Begutachtung nach §21 StVZO und stellt keinen Rechtsanspruch auf die Zulassungsfähigkeit und die Originalität des Fahrzeuges dar.

Weitere erforderliche Umrüstungen, erforderliche Ausnahmegenehmigungen und Bestätigungen zu Etwa-Wirkungen werden bei der Begutachtung nach §21 StVZO durch die/den aaS festgelegt.

Der/die amtlich anerkannte Sachverständige B.Eng. (aaSmT) Heilbronn, den 16.04.2020

Nur gültig mit drigina

nterschrift oder digitaler Signatur.

Unterschrift der/des amtil anerk. Sachverständigen (f. d. R. d. A)

Datenblatt - Nr. HN-203417 Fahrzeug-Ident-Nr.: B53N126931			
	<u> </u>	S	eite 1 / 3
	TÜV ®	- TÜV SÜD Autoservice GmbH Salzstraße 133, 74076 Heilbronn	

# Autobedrijf \* ROBERT WAGNER \* Veenoord

Factuur voor:



Industrieweg 15 7844 NV Veenoord tel: 0591 - 55 44 65

fax: 0591 - 55 19 30 mobiel: 06 - 543 62 007

Factuurdatum:

31. 01. 2620

Factuurnummer:

Aan verkocht:

Merk:

Kenteken:

Bedrag:

1953 Cheurolet Bel Air AL-88-77

37.000,-

Op bovenstaand(e) voertuig(en) is de marge-regeling toegepast.

Marge-regeling<br/>BTW-regeling€0,00BPM€0,00BTW€0,00

Totaal te voldoen €

geen garantie, zoals gezien en gereden accoord bevonden het eigendomsrecht gaat over op koper na volledige betaling van de koopsom verkoper staat niet garant voor de juistheid van de afgelezen km. stand

Handtekening koper:

